

M.A.N. TGE 3.180



Nº de referencia 298318
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2020 / 06
Kilometraje 159.464 km

Nº del bastidor
WMA03VUY2L9008334

Condición técnica



Observaciones

(A15)

Precio € 19950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.365 kg
Peso en vacío	2.135 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	3.000 kg
Gancho de tiro	✓
Distancia entre ejes	449 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Cristal ahumado	✓
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Tabique	✓
Navegación por GPS	✓
Color	Blanco
Espejos con calefacción	✓
Cámara de marcha atrás	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	130 Kw (177 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Nº de las velocidades	8
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Modelo de la carrocería	extra aumentado y prolongado
Longitud de la caja	405 cm
Ancho de la caja	177 cm
Altura de la caja	193 cm
Altura del piso de la caja de carga	60 cms
Altura de paso	182 cm
Escalón trasero	✓
Baca	Ninguno
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela
Comodidad del asiento	izquierdo

Información de contacto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
205/75R16,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos