MERCEDES-BENZ SPRINTER 211 L2H2 Airco Euro6

Nº de referencia	302359
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2018 / 05
Kilometraje	94.353 km
Nº del bastidor	
WDB9066131P616736	

Condición técnica

Observaciones

L2H2 Airco 3-Zits Euro6 1e Eigenaar!

(A15)

Precio € 17990

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	833 kg
Peso en vacío	2.167 kg
Peso bruto	3.000 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.000 kg
Distancia entre ejes	367 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Cristal ahumado	√
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Color	Gris
Metálico	√
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	84 Kw (114 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Modelo de la carrocería	Prolongado y aumentado
Longitud de la caja	326 cm
Ancho de la caja	178 cm
Altura de la caja	191 cm
Altura del piso de la caja de carga	68 cms
Altura de paso	181 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2H2 Airco 3-Zits Euro6 1e Eigenaar!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√
Perfil de la rueda de recambio	8 mm

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●○○
Externos	●●●○○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos