CITROEN JUMPER 2.2 HDI



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta Furgoneta cerrada Año de la primera 2020 / 09 Kilometraje 89.049 km

Nº del bastidor

VF7YABNFB12N03349

Precio €17950

Condición técnica **Observaciones**

(A15)



303739





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 1.070 kg Carga útil Peso en vacío 1.930 kg Peso bruto 3.000 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.500 kg freno, Eje centro 345 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ninguno

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Color Plata

Metálico

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 103 Kw (140 Hp)

Combustible Diésel Euro

Tipo de reparto Correa de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

ABS **ASR**

Dirección asistida

Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado Longitud de la caja 299 cm

4214 KT Vuren The Netherlands

Ancho de la caja 186 cm Altura de la caja 201 cm Altura del piso de la caja de 53 cms

carga

177 cm Altura de paso Ninguno Baca Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones AC

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 8 mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador 0000 Eléctrico 00000

Cabina Interior 00000 Externos Dirección de mandos 00000 Suspensión 00000 00000 Chasis Suspensión de ruedas 00000 Frence 00000

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 33330 Transmisión 00000

Carrocería


0000 Condición interior Condición externos 0000

Neumáticos, Ilantas

Información de contacto

Neumáticos 0000

Neumáticos / ejes



Freno de discos



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444 Explicación para el informe de inspección Muy buen estado Buen estado Estado razonable Estado moderado No cumple con los requisitos