

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 L2H2 Airco 163PK

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 304026  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2015 / 09  
Kilometraje 279.986 km

Nº del bastidor  
WDB9066131P174952

Condición técnica

**Observaciones**  
L2H2 Airco 163PK  
( A15 )

**Precio €10900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 1.314 kg  
Peso en vacío 2.086 kg  
Peso bruto 3.400 kg  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.000 kg  
Gancho de tiro  
Distancia entre ejes 367 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Ninguno  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Tabique  
Color Blanco  
Guía de mantenimiento  
Espejos con calefacción

### Línea de conducción

Capacidad del motor 120 Kw (163 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 5  
Tipo de reparto Cadena de distribución  
Clase de caja de cambios Manual  
Nº de las velocidades 6  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado  
Longitud de la caja 333 cm  
Ancho de la caja 177 cm  
Altura de la caja 196 cm  
Altura del piso de la caja de carga 65 cms  
Altura de paso 183 cm  
Escalón trasero  
Baca Ninguno  
Puertas traseras Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Observaciones

Observaciones L2H2 Airco 163PK

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio  
Perfil de la rueda de recambio 4 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
205/75R16,0  
Ballestas  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
205/75R16,0  
Ballestas  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
 Buen estado  
 Estado razonable  
 Estado moderado  
 No cumple con los requisitos