RENAULT MASTER 2.3 DCI



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta Furgoneta cerrada Año de la primera 2015 / 10 Kilometraje 143.943 km

Nº del bastidor

VF1MAFCYN53261029

Condición técnica **Observaciones**

304186









Kleyn Vans B.V.®

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01







Precio €9950

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.440 kg Peso en vacío 1.860 kg Peso bruto 3.300 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.500 kg freno, Eje centro Gancho de tiro

368 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Delantero

Ayuda al aparcamiento

Cristal ahumado Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Color Blanco

Espejos con calefacción Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp)

Combustible Diésel Euro

Tipo de reparto Cadena de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

Dirección asistida ABS **ASR**

Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado

Longitud de la caja 305 cm Ancho de la caja 176 cm Altura de la caja 188 cm Altura del piso de la caja de 58 cms

carga

Altura de paso 181 cm estándar Baca Puertas traseras Puerta doble

Asientos

2 Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones AC

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 8 mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP KLEYN K

TRAILERS

SERVICES

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llant 225/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos