

OPEL VIVARO 1.6



Nº de referencia 304434
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2021 / 08
Kilometraje 83.187 km

Nº del bastidor
VXEVFHKKM7839006

Condición técnica

Observaciones
AC
(A15)



Precio €16950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

| | |
|--|----------------------|
| Número de ejes | 2 |
| Configuración | 4x2 |
| Carga útil | 1.483 kg |
| Peso en vacío | 1.617 kg |
| Peso bruto | 3.100 kg |
| Peso max. remolcable sin freno | 750 kg |
| Peso max. remolcable con freno, Eje centro | 2.500 kg |
| Distancia entre ejes | 328 cm |
| Tipo de suspensión | resortes de tracción |

Cabina

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de cabina | Cabina individual |
| Control de velocidad | |
| Aire acondicionado | |
| Cantidad de airbags | Cantidad de airbags |
| Ayuda al aparcamiento | Delantero y trasero. |
| Ventanas eléctricas | |
| Espejos eléctricos | |
| Tabique | |
| Navegación por GPS | |
| Color | Blanco |
| Cámara de marcha atrás | |

Línea de conducción

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Capacidad del motor | 90 Kw (122 Hp) |
| Combustible | Diésel |
| Euro | 6 |
| Tipo de reparto | Correa de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual |
| Nº de las velocidades | 6 |
| Dirección asistida | |
| ABS | |
| ASR | |

Carrocería

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Modelo de la carrocería | estándar |
| Longitud de la caja | 251 cm |
| Ancho de la caja | 163 cm |
| Altura de la caja | 140 cm |
| Altura del piso de la caja de carga | 59 cms |
| Altura de paso | 122 cm |
| Baca | Ninguno |
| Puertas laterales | 1 |
| Puertas traseras | Puerta doble |

Asientos

| | |
|------------------------------|------------------|
| Nº de asientos | 3 |
| Revestimientos para asientos | cuero artificial |

Observaciones

| | |
|---------------|----|
| Observaciones | AC |
|---------------|----|

Neumáticos, llantas

| | |
|-------------------|--|
| Rueda de recambio | |
|-------------------|--|

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
215/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
215/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos