MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta Furgoneta cerrada 2017 / 01

304567

Año de la primera Kilometraje 403.468 km Nº del bastidor

WDB9066351P330074

Condición técnica

Observaciones MAXI AC AUTOMAAT EURO 6!

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.213 kg 2.287 kg Peso en vacío Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.000 kg freno, Eje centro 433 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ninguno

Ayuda al aparcamiento Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos

Tabique

Rojo

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 84 Kw (114 Hp) Combustible Diésel

Euro

Cadena de distribución Tipo de reparto Automático

Clase de caja de cambios

Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

NAP

Modelo de la carrocería extra aumentado y prolongado Longitud de la caja 444 cm

177 cm Ancho de la caja Altura de la caja 196 cm Altura del piso de la caja de 60 cms

carga

183 cm Altura de paso

Escalón trasero

Baca Ninguno Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos

cuero artificial Revestimientos para asientos

Observaciones

Observaciones MAXI AC AUTOMAAT EURO

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP KI EYN KI EYN KI EYN KIEVN Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos