RENAULT MASTER 2.3 L2H2 Airco NAP 163Pk

Nº de referencia	304939
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2016 / 04
Kilometraje	141.408 km

Nº del bastidor
VF1MAFEZN54645243

Condición técnica

Observaciones
L2H2 Airco Trekhaak imperiaal 163Pk NAP (A15)

Precio € 11900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.635 kg
Peso en vacío	1.865 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	√
Distancia entre ejes	368 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Verde
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	121 Kw (164 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	5
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	300 cm
Ancho de la caja	175 cm
Altura de la caja	187 cm
Altura del piso de la caja de carga	58 cms
Altura de paso	180 cm
Baca	incluido rollo y escalera
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2H2 Airco Trekhaak imperiaal 163Pk NAP Oh-historie!

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●○○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●●○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●○○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 225/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 225/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos