MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H1 Airco 163PK



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta cerrada Año de la primera 2017 / 11 Kilometraje 86.699 km

Nº del bastidor WDB9066331P520917

Condición técnica **Observaciones** L2H1 Airco 163PK

Precio €19990



305009

Furgoneta





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.253 kg Peso en vacío 2.247 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.000 kg freno, Eje centro 367 cm Distancia entre ejes **Ballestas** Tipo de suspensión

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ninguno

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos Tabique

Color Gris

Guía de mantenimiento Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 120 Kw (163 Hp)

Combustible Diésel Euro

Cadena de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

Modelo de la carrocería prolongado Longitud de la caja 333 cm Ancho de la caja 176 cm Altura de la caja 168 cm Altura del piso de la caja de 65 cms

carga

154 cm Altura de paso

Escalón trasero

Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

Asientos

2 Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H1 Airco 163PK

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador 0000 Eléctrico 00000

Cabina

Interior 00000 00000 Externos Dirección de mandos 00000 Suspensión 00000 00000 Chasis Frenos 00000

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 00000 Sistema de lubricación Caja de cambios Embrague Transmisión 33300


Carrocería

Condición interior 00000 00000 Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos 0000

Neumáticos / ejes



235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado Buen estado Estado razonable Estado moderado

No cumple con los requisitos