

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 DC Airco!

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Nº de referencia 305113
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2018 / 10
Kilometraje 171.797 km

Nº del bastidor
WV1ZZZSYZK9008433

Condición técnica

Observaciones
L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco,
(A15)



Precio €19750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01



Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Neumáticos gemelos	
Carga útil	1.400 kg
Peso en vacío	2.100 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	
Distancia entre ejes	364 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina doble
Tipo de cabina	Cabina doble
Tipo de cabina	Dubbele cabine
Control de velocidad	
Aire acondicionado	
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	
Espejos eléctricos	
Tabique	
Radio-casete	
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	
Espejos con calefacción	

Línea de conducción

Capacidad del motor	75 Kw (102 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	

Carrocería

Modelo de la carrocería	prolongado
Longitud de la caja	235 cm
Ancho de la caja	173 cm
Altura de la caja	169 cm
Altura del piso de la caja de carga	56 cms
Altura de paso	160 cm
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	6
Revestimientos para asientos	cuero artificial

Observaciones

Observaciones	L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco, Trekhaak, Leer, 6 persoons, 1e Eigenaar NAP!
---------------	---

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	
Perfil de la rueda de recambio	8 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
205/75R16,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos