

M.A.N. TGE 3.140 Koelwagen Export!



Nº de referencia 305422
Clase Furgoneta
Especificación Caja frigorífica
Año de la primera 2018 / 06
Kilometraje 315.314 km

Nº del bastidor
WMA08VUZ1J9005898

Condición técnica 

Observaciones

Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export
(A15)

Precio € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Peso en vacío 2.995 kg
Peso bruto 3.500 kg
Distancia entre ejes 364 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad ✓
Aire acondicionado ✓
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Ventanas eléctricas ✓
Espejos eléctricos ✓
Color Blanco
Espejos con calefacción ✓

Línea de conducción

Capacidad del motor 103 Kw (140 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Correa de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Carrocería

Longitud de la caja 342 cm
Ancho de la caja 190 cm
Altura de la caja 190 cm
Altura del piso de la caja de carga 95 cms
Escalón trasero ✓
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela
Comodidad del asiento izquierdo

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Carrier
Tipo de motor de enfriamiento xarios 350
Motor de enfriamiento Compressor / electrisch
Tipo de refrigeración Refrigeración y congelación
Enfriamiento de día/noche enfriamiento de día /noche

Observaciones

Observaciones Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export Automaat Euro6!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio ✓
Perfil de la rueda de recambio 7 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	●●●●●●●●
Códigos del visualizador	●●●●●●●●
Eléctrico	●●●●●●●●

Cabina

Interior	●●●●●●●●
Externos	●●●●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●●●●
Suspensión	●●●●●●●●
Chasis	●●●●●●●●
Frenos	●●●●●●●●

Línea de conducción

Motor en general	●●●●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●●●●
Sistema de escape	●●●●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●●●●
Caja de cambios	●●●●●●●●
Embrague	●●●●●●●●
Transmisión	●●●●●●●●

Carrocería

Carrocería	●●●●●●●●
Condición interior	●●●●●●●●
Condición externos	●●●●●●●●

Sistema de enfriamiento

Sistemas	●●●●●●●●
----------	----------

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●●●●●
------------	----------

Neumáticos / ejes



1
Dimensión de la llanta:
235/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos



2
Dimensión de la llanta:
235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●●	Muy buen estado
●●●●●●●●	Buen estado
●●●●●●●●	Estado razonable
●●●●●●●●	Estado moderado
●●●●●●●●	No cumple con los requisitos