

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 L2H2 Airco Euro6



Nº de referencia 305505  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2017 / 02  
Kilometraje 172.515 km

**Nº del bastidor**  
WDB9066531P369484

Condición técnica

**Observaciones**  
L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!  
( A15 )

**Precio €18900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Neumáticos gemelos	
Carga útil	850 kg
Peso en vacío	2.650 kg
Peso bruto	3.500 kg
Distancia entre ejes	367 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Tacógrafo	
Aire acondicionado	
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	
Espejos eléctricos	
Tabique	
Color	Rojo
Guía de mantenimiento	
Espejos con calefacción	

### Línea de conducción

Capacidad del motor	105 Kw (143 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	
ABS	
ASR	

### Carrocería

Modelo de la carrocería	Prolongado y aumentado
Longitud de la caja	333 cm
Ancho de la caja	177 cm
Altura de la caja	198 cm
Altura del piso de la caja de carga	68 cms
Altura de paso	183 cm
Escalón trasero	
Baca	estándar
Puertas traseras	Puerta doble
Equipo de taller	

### Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela
Comodidad del asiento	izquierdo y derecho

### Observaciones

Observaciones	L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!
---------------	------------------------------------

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	
Perfil de la rueda de recambio	4 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Suspensión de ruedas

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
195/75R16,0  
Ballestas  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
195/75R16,0  
Ballestas  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
 Buen estado  
 Estado razonable  
 Estado moderado  
 No cumple con los requisitos