

# VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 Airco

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Nº de referencia 305531  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2018 / 04  
Kilometraje 166.953 km

**Nº del bastidor**  
WV1ZZZ7HZJX025748

Condición técnica

**Observaciones**  
L1H1 Airco Navi 3-Zits 102Pk NAP Euro6  
( A15 )



**Precio €14900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 1.176 kg  
Peso en vacío 1.824 kg  
Peso bruto 3.000 kg  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.200 kg  
Distancia entre ejes 300 cm  
Tipo de suspensión resortes de tracción

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Delantero  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Tabique  
Color Plata  
Metálico  
Guía de mantenimiento  
Espejos con calefacción

### Línea de conducción

Capacidad del motor 75 Kw (102 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Tipo de reparto Correa de distribución  
Clase de caja de cambios Manual  
Nº de las velocidades 5  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 245 cm  
Ancho de la caja 157 cm  
Altura de la caja 138 cm  
Altura del piso de la caja de carga 60 cms  
Altura de paso 128 cm  
Baca Ninguno  
Puertas laterales 1  
Puertas traseras Puerta elevadora

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Observaciones

Observaciones L1H1 Airco Navi 3-Zits 102Pk  
NAP Euro6 Oh-Historie!

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio  
Perfil de la rueda de recambio 6 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
205/65R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
205/65R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
 Buen estado  
 Estado razonable  
 Estado moderado  
 No cumple con los requisitos