### FORD TRANSIT 2.0 TDI 130 TREND L2H2



Nº de referencia 305537 Clase Especificación Año de la primera Kilometraje

Furgoneta Furgoneta cerrada 2019 / 05 178.838 km

Nº del bastidor

WF0XXXTTGXKK70196

Condición técnica





**Observaciones** L2H2, airco, navi, 2x zijdeur, pdc (A15)

**Precio €13900** 



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# **Equipamiento**

### Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.109 kg Peso en vacío 2.031 kg Peso bruto 3.140 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.700 kg freno, Eje centro 330 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas** 

#### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual Control de velocidad Aire acondicionado Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos Tabique

Navegación por GPS

Blanco

Guía de mantenimiento

### Línea de conducción

Capacidad del motor 96 Kw (130 Hp) Combustible Diésel Euro

Tipo de reparto Correa de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS **ASR** 

#### Carrocería

Longitud de la caja 297 cm Ancho de la caja 175 cm Altura de la caja 184 cm Altura del piso de la caja de 63 cms carga

Altura de paso 168 cm

Escalón trasero

Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

### **Asientos**

Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

### **Observaciones**

Observaciones L2H2, airco, navi, 2x zijdeur,

## Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

### **Dimensiones**





GROUP KLEYN K

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes



Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Stado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos