OPEL COMBO 1.3 L2H1 Airco Maxi!

Nº de referencia	305590
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta compacta
Año de la primera	2014 / 11
Kilometraje	165.174 km

Nº del bastidor
W0L6WYC1AF9556517

Condición técnica

Observaciones
L2H1 Airco Maxi!

(A15)

Precio € 4450

KLEYN VANS
KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.025 kg
Peso en vacío	1.360 kg
Peso bruto	2.385 kg
Peso max. remolcable sin freno	500 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	1.000 kg
Distancia entre ejes	311 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Color	Blanco
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	66 Kw (90 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	5
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	5
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	193 cm
Ancho de la caja	147 cm
Altura de la caja	120 cm
Altura del piso de la caja de carga	56 cms
Baca	estándar
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2H1 Airco Maxi!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●○○○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●○○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●○○○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●○○○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●●○
Condición externos	●●●●○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 195/60R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 195/60R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos