

## MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!



Nº de referencia 305619  
Clase Furgoneta  
Especificación Transporte de  
Año de la primera 2020 / 07  
Kilometraje 143.633 km

**Nº del bastidor**  
W1V44770313723781

Condición técnica   
**Observaciones**  
L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie  
( A15 )

**Precio € 24900**



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Número de ejes       | 2                    |
| Configuración        | 4x2                  |
| Peso en vacío        | 2.144 kg             |
| Peso bruto           | 3.100 kg             |
| Distancia entre ejes | 320 cm               |
| Tipo de suspensión   | resortes de tracción |

### Cabina

|                           |       |                      |   |
|---------------------------|-------|----------------------|---|
| Control de velocidad      | ✓     | Cantidad de airbags  | ✓ |
| Aire acondicionado        | ✓     | Delantero y trasero. | ✓ |
| Cantidad de airbags       | ✓     |                      | ✓ |
| Limpiaparabrisas traseras | ✓     |                      | ✓ |
| Ayuda al aparcamiento     | ✓     |                      | ✓ |
| Ventanas eléctricas       | ✓     |                      | ✓ |
| Espejos eléctricos        | ✓     |                      | ✓ |
| Navegación por GPS        | ✓     |                      | ✓ |
| Color                     | Negro |                      | ✓ |
| Guía de mantenimiento     | ✓     |                      | ✓ |
| Espejos con calefacción   | ✓     |                      | ✓ |
| Cámara de marcha atrás    | ✓     |                      | ✓ |

### Línea de conducción

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Capacidad del motor      | 105 Kw (143 Hp)        |
| Combustible              | Diésel                 |
| Euro                     | 6                      |
| Tipo de reparto          | Cadena de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual                 |
| Nº de las velocidades    | 6                      |
| Dirección asistida       | ✓                      |
| ABS                      | ✓                      |
| ASR                      | ✓                      |

### Carrocería

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Modelo de la carrocería             | prolongado       |
| Longitud de la caja                 | 61 cm            |
| Ancho de la caja                    | 142 cm           |
| Altura de la caja                   | 128 cm           |
| Altura del piso de la caja de carga | 52 cms           |
| Altura de paso                      | 118 cm           |
| Baca                                | Ninguno          |
| Puertas laterales                   | 1                |
| Puertas traseras                    | Puerta elevadora |

### Asientos

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nº de asientos               | 9    |
| Revestimientos para asientos | tela |

### Observaciones

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | L2 Lang Tourer Pro Airco<br>Camera Navigatie<br>Personenvervoer 1e Eigenaar! |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Neumáticos, llantas

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Rueda de recambio              | ✓    |
| Perfil de la rueda de recambio | 8 mm |

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

**KLEYN**  
**VANS**



**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

## The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

## Neumáticos / ejes



● ● ● ● ●



## A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

No cumple con los

\_\_\_\_\_