

CITROEN JUMPER 2.2 L2H2 Airco Nieuw!



Nº de referencia 305623
Clase Furgoneta
Especificación Caja frigorífica
Año de la primera 2023 / 11
Kilometraje 368 km

Nº del bastidor
VF7YCBPFBPG040810

Condición técnica

Observaciones
L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer
(A15)

Precio € 45999

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Aire acondicionado ✓
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas ✓
Espejos eléctricos ✓
Tabique ✓
Color Blanco
Cámara de marcha atrás ✓

Línea de conducción

Capacidad del motor 103 Kw (140 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios Manual
Nº de las velocidades 6
Dirección asistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Carrocería

Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2 Airco Nieuw
Versterkte-Bladveer 140Pk
Navi + CarPlay Direct
Leverbaar!

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEY VANS

KLEY VANS GROUP KLEY TRUCKS KLEY TRAILERS KLEY SERVICES

Kley Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador



Eléctrico



Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Suspensión de ruedas



Frenos



Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



Carrocería

Carrocería



Condición interior



Condición externos



Sistema de enfriamiento

Sistemas



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes

1



Dimensión de la llanta: 0/0R0,0

2



Dimensión de la llanta: 0/0R0,0

Información de contacto



info@kleyvans.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección



Muy buen estado



Buen estado



Estado razonable



Estado moderado



No cumple con los requisitos