

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI



Nº de referencia 305663
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2019 / 05
Kilometraje 177.149 km

Nº del bastidor
WDF44760313574818

Condición técnica

Observaciones
FULL CLIMA AUTOMAAT!!
(A15)

Precio € 19950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	812 kg
Peso en vacío	1.988 kg
Peso bruto	2.800 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.000 kg
Gancho de tiro	✓
Distancia entre ejes	320 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Tabique	✓
Navegación por GPS	✓
Color	Negro
Espejos con calefacción	✓
Cámara de marcha atrás	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	100 Kw (136 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Modelo de la carrocería	prolongado
Longitud de la caja	245 cm
Ancho de la caja	165 cm
Altura de la caja	131 cm
Altura del piso de la caja de carga	55 cms
Altura de paso	121 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	2
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	FULL CLIMA AUTOMAAT!!
---------------	-----------------------

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
Perfil de la rueda de recambio	7 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



1

7
mm

6
mm

Dimensión de la llanta:
205/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos



2

6
mm

7
mm

Dimensión de la llanta:
205/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos