## **MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI**



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera Kilometraje

Furgoneta Furgoneta cerrada 2011 / 05 377.975 km

305684

Nº del bastidor

WDB9066331S569590

Condición técnica **Observaciones** 

AC AUTOMAAT EXPORT! (A15)



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01











# Precio €7250

# **Equipamiento**

## Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.550 kg Peso en vacío 1.950 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.800 kg freno, Eje centro

Gancho de tiro

366 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas** 

## Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ninguno

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Plata

Espejos con calefacción

## Línea de conducción

Capacidad del motor 95 Kw (129 Hp) Combustible Diésel

Euro

Tipo de reparto Cadena de distribución Clase de caja de cambios Automático

Dirección asistida

ABS **ASR** 

# Carrocería

NAP

Modelo de la carrocería prolongado Longitud de la caja 329 cm Ancho de la caja 176 cm Altura de la caja 167 cm Altura del piso de la caja de 66 cms

carga

Altura de paso 155 cm Ninguno Baca

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

#### **Asientos**

3 Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

## **Observaciones**

AC AUTOMAAT EXPORT! Observaciones

## Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## **Dimensiones**





KLEYN KLEYN TRUCKS
Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12

4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Informe de inspección

## Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

## Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

## Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación Caja de cambios Embrague Transmisión 33300


## Carrocería

Condición interior

Condición externos

## Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes



235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

## Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos