FORD TRANSIT 2.0 TDI 130 AMB, L3H2



Nº de referencia Clase Especificación

305936 Furgoneta Furgoneta cerrada

Año de la primera 2018 / 01 208.355 km

Nº del bastidor

WF0XXXTTGXHG48818

Condición técnica

Observaciones L3H2, pdc, airco, navi, trekhaak

(A15)









Delantero y trasero.

Verde





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.313 kg Peso en vacío 2.187 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.800 kg

freno, Eje centro Gancho de tiro

375 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Limpiaparabrisas traseras

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Navegación por GPS

Guía de mantenimiento

Línea de conducción

Capacidad del motor 96 Kw (130 Hp) Combustible Diésel

Euro

Cadena de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS ASR

Carrocería

Longitud de la caja 345 cm Ancho de la caja 175 cm Altura de la caja 184 cm Altura del piso de la caja de 58 cms

carga

168 cm Altura de paso Ninguno Baca

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L3H2, pdc, airco, navi, trekhaak

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 7 mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





CROUP KLEYN K

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos