

## MERCEDES-BENZ VITO 114 L2H1 Airco Euro6 !



Nº de referencia 305964  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2018 / 09  
Kilometraje 145.483 km

Nº del bastidor  
WDF44760313473022

Condición técnica

**Observaciones**  
L2H1 Lang Airco Deuren MF-Stuurwiel  
( A15 )

**Precio € 15900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Número de ejes                             | 2                    |
| Configuración                              | 4x2                  |
| Carga útil                                 | 859 kg               |
| Peso en vacío                              | 1.941 kg             |
| Peso bruto                                 | 2.800 kg             |
| Peso max. remolcable sin freno             | 750 kg               |
| Peso max. remolcable con freno, Eje centro | 2.000 kg             |
| Distancia entre ejes                       | 320 cm               |
| Tipo de suspensión                         | resortes de tracción |

### Cabina

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo de cabina          | Cabina individual   |
| Control de velocidad    | ✓                   |
| Aire acondicionado      | ✓                   |
| Cantidad de airbags     | Cantidad de airbags |
| Ayuda al aparcamiento   | Ninguno             |
| Ventanas eléctricas     | ✓                   |
| Espejos eléctricos      | ✓                   |
| Tabique                 | ✓                   |
| Color                   | Blanco              |
| Espejos con calefacción | ✓                   |

### Línea de conducción

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Capacidad del motor      | 100 Kw (136 Hp)        |
| Combustible              | Diésel                 |
| Euro                     | 6                      |
| Tipo de reparto          | Cadena de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual                 |
| Nº de las velocidades    | 6                      |
| ABS                      | ✓                      |
| ASR                      | ✓                      |

### Carrocería

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Longitud de la caja                 | 249 cm       |
| Ancho de la caja                    | 164 cm       |
| Altura de la caja                   | 135 cm       |
| Altura del piso de la caja de carga | 58 cms       |
| Altura de paso                      | 124 cm       |
| Baca                                | Ninguno      |
| Puertas traseras                    | Puerta doble |

### Asientos

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nº de asientos               | 3    |
| Revestimientos para asientos | tela |

### Observaciones

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Observaciones | L2H1 Lang Airco Deuren<br>MF-Stuurwiel 136Pk Euro6! |
|---------------|-----------------------------------------------------|

### Neumáticos, llantas

|                   |   |
|-------------------|---|
| Rueda de recambio | ✓ |
|-------------------|---|

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador



Eléctrico



### Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Frenos



### Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



### Carrocería

Condición interior



Condición externos



### Neumáticos, llantas

Neumáticos



## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

195/65R16,0

resortes de tracción

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

195/65R16,0

resortes de tracción

Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

