

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 L3H2 Maxi Airco Export



Nº de referencia 306058
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2014 / 04
Kilometraje 329.136 km

Nº del bastidor
WDB9066351S903282

Condición técnica

Observaciones
L3H2 Maxi Airco Export!
(A15)

Precio € 9750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Peso en vacío 2.526 kg
Peso bruto 3.500 kg
Gancho de tiro √
Distancia entre ejes 433 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Aire acondicionado √
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Ventanas eléctricas √
Espejos eléctricos √
Tabique √
Navegación por GPS √
Color Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor 95 Kw (129 Hp)
Combustible Diésel
Euro 5
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Manual
Nº de las velocidades 6
Dirección asistida √
ABS √
ASR √

Carrocería

Longitud de la caja 430 cm
Ancho de la caja 178 cm
Altura de la caja 191 cm
Altura del piso de la caja de carga 68 cms
Altura de paso 181 cm
Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L3H2 Maxi Airco Export!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio √
Perfil de la rueda de recambio 6 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos



2

Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos