MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbux Imperi



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Furgoneta Furgoneta cerrada 2019 / 02 159.225 km

306464

Kilometraje Nº del bastidor WDB9076331P063942

Condición técnica



L2H2, airco, mbux, imperiaal, trap, trekhaak (A15)

Precio €21900



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 2.241 kg Peso bruto 3.500 kg

Gancho de tiro

Distancia entre ejes 367 cm Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad

Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ninguno

Ayuda al aparcamiento Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos

Tabique

Navegación por GPS

Color

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp)

Euro

Tipo de reparto Cadena de distribución

Blanco

Clase de caja de cambios Nº de las velocidades

Dirección asistida

ASR

Carrocería

Longitud de la caja 332 cm Ancho de la caja 175 cm Altura de la caja 197 cm Altura del piso de la caja de 63 cms

carga

Altura de paso 183 cm

Escalón trasero

Baca incluido rollo y escalera

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2, airco, mbux, imperiaal,

trap, trekhaak

Combustible

Manual

ABS

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP TRUCKS TRAI

KLEYN K TRAILERS

SERVICES

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos