IVECO DAILY 35 S 14 Bakwagen Laadklep!



Nº de referencia 306497 Clase Furgoneta Especificación Caja cerrada Año de la primera 2017 / 06 Kilometraje 179.064 km

Nº del bastidor ZCFCC35A305153958

Condición técnica

Observaciones Bakwagen Laadklep Airco Spoiler Zijdeur (A15)

Precio €20950



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 800 kg 2.700 kg Peso en vacío 3.500 kg Peso bruto Distancia entre ejes 375 cm Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ninguno

Ayuda al aparcamiento Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos

Color Blanco

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp) Combustible Diésel

Tipo de reparto Correa de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS ASR

Carrocería

Longitud de la caja 407 cm Ancho de la caja 214 cm Altura de la caja 227 cm Altura del piso de la caja de 90 cms

carga

225 cm Altura de paso Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora

Capacidad de la puerta

elevadora

Marca de la puerta elevadora Dimensiónes de la puerta

elevadora

Puerta elevadora posterior

750 kg

ZEPRO 219x145

Observaciones

Observaciones Bakwagen Laadklep Airco Spoiler Zijdeur 136pk Euro6!

Neumáticos. Ilantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador Eléctrico 00000

Cabina

Interior 00000 00000 Externos Dirección de mandos 00000 Suspensión 00000 00000 Chasis Frenos 00000

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330

Carrocería

Carrocería 0000 00000 Condición interior Condición externos


Manejo 00000 0000 Sistema

Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



Freno de discos

0000 Puerta elevadora

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado Buen estado Estado razonable Estado moderado No cumple con los requisitos