

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 Bakwagen laadklep

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 306604  
Clase Furgoneta  
Especificación Caja cerrada  
Año de la primera 2021 / 03  
Kilometraje 217.629 km

Nº del bastidor  
W1V9071351N119595

Condición técnica

**Observaciones**  
gesloten laadbak, laadklep, zijdeur, airco  
( A15 )

**Precio €19900**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 665 kg  
Peso en vacío 2.835 kg  
Peso bruto 3.500 kg  
Distancia entre ejes 433 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Ninguno  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Color Blanco  
Espejos con calefacción

### Línea de conducción

Capacidad del motor 120 Kw (163 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Tipo de reparto Cadena de distribución  
Clase de caja de cambios Manual  
Nº de las velocidades 6  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 469 cm  
Ancho de la caja 217 cm  
Altura de la caja 214 cm  
Altura del piso de la caja de carga 88 cms  
Baca Ninguno  
Puertas traseras Puerta elevadora

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Puerta elevadora

Puerta elevadora Puerta elevadora posterior  
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior  
Capacidad de la puerta elevadora 750 kg  
Marca de la puerta elevadora DHOLANDIA  
Dimensiones de la puerta elevadora 217 X 145

### Observaciones

Observaciones gesloten laadbak, laadklep, zijdeur, airco

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio  
Perfil de la rueda de recambio 2 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Tacógrafo	●●●●●●●●
Códigos del visualizador	●●●●●●●●
Eléctrico	●●●●●●●●

### Cabina

Interior	●●●●●●●●
Externos	●●●●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●●●●
Suspensión	●●●●●●●●
Chasis	●●●●●●●●
Frenos	●●●●●●●●

### Línea de conducción

Motor en general	●●●●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●●●●
Sistema de escape	●●●●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●●●●
Caja de cambios	●●●●●●●●
Embrague	●●●●●●●●
Transmisión	●●●●●●●●

### Carrocería

Carrocería	●●●●●●●●
Condición interior	●●●●●●●●
Condición externos	●●●●●●●●

### Puerta elevadora

Manejo	●●●●●●●●
Sistema	●●●●●●●●

### Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●●●●●
------------	----------

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
235/65R16,0  
Ballestas  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
235/65R16,0  
Ballestas  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●●	Muy buen estado
●●●●●●●●	Buen estado
●●●●●●●●	Estado razonable
●●●●●●●●	Estado moderado
●●●●●●●●	No cumple con los requisitos