

MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI 43 LAADKLEP



Nº de referencia 306727
Clase Furgoneta
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2016 / 09
Kilometraje 195.449 km

Nº del bastidor
WDB9061551N669075

Condición técnica

Observaciones
gesloten laadbak, laadklep, zijdeur
(A15)

Precio € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Neumáticos gemelos	✓
Carga útil	545 kg
Peso en vacío	2.955 kg
Peso bruto	3.500 kg
Distancia entre ejes	433 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Color	Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor	95 Kw (129 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	5
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	424 cm
Ancho de la caja	204 cm
Altura de la caja	229 cm
Altura del piso de la caja de carga	90 cms
Altura de paso	227 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Puerta elevadora

Puerta elevadora	✓
Clase de la puerta elevadora	Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora	750 kg
Marca de la puerta elevadora	Dhollandia DHLCP 10
Dimensiones de la puerta elevadora	145x211

Observaciones

Observaciones	gesloten laadbak, laadklep, zijdeur
---------------	-------------------------------------

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
Perfil de la rueda de recambio	9 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador



Eléctrico



Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Frenos



Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



Carrocería

Condición interior



Condición externos



Puerta elevadora

Manejo



Sistema



Neumáticos, llantas

Neumáticos



1



Dimensión de la llanta:

195/75R16,0

Ballestas

Freno de discos

2



Dimensión de la llanta:

195/75R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección



Muy buen estado



Buen estado



Estado razonable



Estado moderado



No cumple con los requisitos