

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Airco 136PK!



Nº de referencia 306830
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2018 / 08
Kilometraje 118.153 km

Nº del bastidor
WDF44760313489757

Condición técnica

Observaciones
L2 Lang Airco 136PK Camera Navigatie 1e (A15)

Precio €18400

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Peso en vacío 1.956 kg
Peso bruto 2.800 kg
Gancho de tiro
Distancia entre ejes 320 cm
Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Cristal ahumado
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Navegación por GPS
Color Blanco
Guía de mantenimiento
Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Manual
Nº de las velocidades 6
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Modelo de la carrocería prolongado
Longitud de la caja 250 cm
Ancho de la caja 168 cm
Altura de la caja 135 cm
Altura del piso de la caja de carga 59 cms
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2 Lang Airco 136PK Camera Navigatie 1e Eigenaar!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

