FORD TRANSIT 2.0 TDCI 130 L2H2 AUT.

Nº de referencia	306877
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2018 / 09
Kilometraje	277.671 km

Nº del bastidor
WF0XXXTTGXJU52958

Condición técnica

Observaciones
L2H2, automaat, airco, navi, pdc, opstap
(A15)

Precio € 12900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.194 kg
Peso en vacío	2.171 kg
Peso bruto	3.365 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.000 kg
Distancia entre ejes	330 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Antracita
Metálico	√
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√
Cámara de marcha atrás	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	96 Kw (130 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	295 cm
Ancho de la caja	174 cm
Altura de la caja	189 cm
Altura del piso de la caja de carga	62 cms
Altura de paso	168 cm
Escalón trasero	√
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2H2, automaat, airco, navi, pdc, opstap

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√
Perfil de la rueda de recambio	2 mm

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●●
Eléctrico	●●●○○

Cabina

Interior	●●●●●
Externos	●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●
Suspensión	●●●●●
Chasis	●●●●●
Frenos	●●●●●

Línea de conducción

Motor en general	●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●
Sistema de escape	●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●
Caja de cambios	●●●●●
Embrague	●●●●●
Transmisión	●●●●●

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 235/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos