

PEUGEOT BOXER 2.0 DUB.CAB Open-Laabak!



Nº de referencia 306927
Clase Furgoneta
Especificación Caja abierta con
Año de la primera 2018 / 02
Kilometraje 192.114 km

Nº del bastidor
VF3YC2MGC12G35488

Condición técnica 

Observaciones
DUB.CAB Open-Laabak L3 Airco NAP
(A15)

Precio € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.460 kg
Peso en vacío	2.040 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	✓
Distancia entre ejes	404 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina doble
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Color	Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor	96 Kw (130 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	289 cm
Ancho de la caja	202 cm
Altura de la caja	39 cm
Altura del piso de la caja de carga	98 cms
Escalón trasero	✓
Baca	Ninguno
Puertas laterales	2
Ventanas laterales	2
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	6
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	DUB.CAB Open-Laabak L3 Airco NAP Euro6!
---------------	--

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
-------------------	---

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión de ruedas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
215/70R15,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
215/70R15,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos