VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2 150Pk Au

Nº de referencia	307084
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2017 / 11
Kilometraje	160.528 km

Nº del bastidor
WV1ZZZ7HZJH039633

Condición técnica

Observaciones
L2 Lang Automaat Airco Wp-Inrichting Navi (A15)

Precio € 17900

KLEYN VANS
KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Peso en vacío	1.904 kg
Peso bruto	3.200 kg
Distancia entre ejes	340 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Limpiaparabrisas traseras	√
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Cristal ahumado	√
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	110 Kw (149 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	266 cm
Ancho de la caja	162 cm
Altura de la caja	138 cm
Altura del piso de la caja de carga	57 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta elevadora
Equipo de taller	√

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2 Lang Automaat Airco Wp-Inrichting Navi Pdc 150Pk Euro6!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●○○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 205/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 205/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos