

IVECO DAILY 35S12 L2H2 Airco Facelift!



Nº de referencia 307103
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2021 / 11
Kilometraje 103.646 km

Nº del bastidor
ZCFC3358305431139

Condición técnica

Observaciones
L2H2 Airco 116PK Euro6 1e Eigenaar!
(A15)

Precio €21450



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Carga útil 1.316 kg
Peso en vacío 2.184 kg
Peso bruto 3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno 750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 3.500 kg
Distancia entre ejes 352 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Delantero
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Color Blanco
Guía de mantenimiento
Espejos con calefacción
Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 85 Kw (116 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Correa de distribución
Clase de caja de cambios Manual
Nº de las velocidades 6
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado
Longitud de la caja 352 cm
Ancho de la caja 181 cm
Altura de la caja 205 cm
Altura del piso de la caja de carga 68 cms
Altura de paso 178 cm
Escalón trasero
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2 Airco 116PK Euro6 1e Eigenaar!

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
225/65R16,0
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
225/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos