VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H2 Autom



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Furgoneta Furgoneta cerrada 2018 / 11 Kilometraje 188.392 km

307126

Nº del bastidor WV1ZZZ7HZKH040006

Condición técnica **Observaciones**

L2H2 Airco Automaat 150PK Euro6 1e

(A15)







Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.239 kg Peso en vacío 1.961 kg Peso bruto 3.200 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.500 kg freno, Eje centro

Distancia entre ejes 340 cm

Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Delantero

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Blanco

Guía de mantenimiento Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 110 Kw (149 Hp)

Combustible Diésel Euro

Correa de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Automático

Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado

Longitud de la caja 20 cm Ancho de la caja 157 cm Altura de la caja 157 cm Altura del piso de la caja de 60 cms

carga

128 cm Altura de paso Ninguno Baca

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2 Airco Automaat 150PK

Euro6 1e Eigenaar!

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 7 mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





LEYN KLEYN KL GROUP TRUCKS

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 205/65R16,0 resortes de tracción Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos