

IVECO DAILY 35C18 180 AUT. KIPPER



Nº de referencia 307238
Clase Furgoneta
Especificación Volquete
Año de la primera 2018 / 05
Kilometraje 115.357 km

Nº del bastidor
ZCFC435D10D608299

Condición técnica

Observaciones

kipper, kist, autom., airco, 3.0, trekhaak
(A15)

Precio €27900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Neumáticos gemelos
Peso en vacío 2.967 kg
Peso bruto 3.500 kg
Gancho de tiro
Distancia entre ejes 375 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Color Gris
Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 132 Kw (179 Hp)
Combustible Diésel
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Posibilidades de volteo 1 lado
Longitud de la caja 329 cm
Ancho de la caja 202 cm
Altura de la caja 35 cm
Altura del piso de la caja de carga 87 cms
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela
Comodidad del asiento izquierdo

Observaciones

Observaciones kipper, kist, autom., airco, 3.0, trekhaak

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Volquete

Manejo

Sistema de basculante

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
195/75R16,0
resorte de torsión
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
195/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos