CITROEN JUMPY 2.0 XL DC 180PK Automaat

Nº de referencia	307262
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2018 / 07
Kilometraje	243.342 km

Nº del bastidor
VF7VFAHHWJZ066897

Condición técnica

Observaciones
L3 XL Airco Automaat DC Dubbele cabine (A15)

Precio € 14900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.220 kg
Peso en vacío	1.780 kg
Peso bruto	3.000 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.200 kg
Gancho de tiro	√
Distancia entre ejes	328 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina doble
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Plata
Metálico	√
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	130 Kw (177 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Modelo de la carrocería	extra prolongado
Longitud de la caja	171 cm
Ancho de la caja	159 cm
Altura de la caja	133 cm
Altura del piso de la caja de carga	58 cms
Altura de paso	123 cm
Baca	estándar
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	6
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L3 XL Airco Automaat DC Dubbele cabine 180PK 1e Eigenaar!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√
Perfil de la rueda de recambio	7 mm

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	●●●●○
Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●○○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●○○○
Sistema de lubricación	●●●○○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●●○
Condición externos	●●●●○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 215/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 215/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos