MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Automaat ECC!



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Furgoneta Furgoneta cerrada Kilometraje Nº del bastidor

2018 / 05 229.272 km

307315

WDF44760513472013

Condición técnica **Observaciones**

L3 XL Airco/ ECC Automaat Trekhaak

(A15)







Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 2.152 kg Peso bruto 2.800 kg

Gancho de tiro

Distancia entre ejes 343 cm

Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Limpiaparabrisas traseras

Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.

Cristal ahumado Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Navegación por GPS

Color Plata

Metálico

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp) Combustible

Euro Tipo de reparto

Clase de caja de cambios

Dirección asistida

ABS ASR

Cadena de distribución

Automático

Carrocería

Longitud de la caja 252 cm Ancho de la caja 168 cm Altura de la caja 134 cm Altura del piso de la caja de 55 cms

carga

125 cm Altura de paso Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 2 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L3 XL Airco/ ECC Automaat

Trekhaak 136Pk Euro6!

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad















Dimensiones





LEYN KLEYN K

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 Transmisión 00000


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, Ilantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 195/65R16,0 resortes de tracción Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos