

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI L3H2 AUT.



Nº de referencia 307525
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2019 / 04
Kilometraje 164.566 km
Nº del bastidor
WDB9076351P078716
Condición técnica 
Observaciones
L3H2, automaat, airco, navi, mbux, camera
(A15)

Precio € 25750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Peso en vacío	2.401 kg
Peso bruto	3.500 kg
Distancia entre ejes	433 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Cristal ahumado	✓
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Tabique	✓
Color	Blanco
Espejos con calefacción	✓
Cámara de marcha atrás	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	120 Kw (163 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	435 cm
Ancho de la caja	178 cm
Altura de la caja	202 cm
Altura del piso de la caja de carga	67 cms
Escalón trasero	✓
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L3H2, automaat, airco, navi, mbux, camera
---------------	---

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
-------------------	---

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador



Eléctrico



Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Frenos



Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



Carrocería

Condición interior



Condición externos



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

8 mm

8 mm

Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos



2

8 mm

8 mm

Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos