FORD TRANSIT CUSTOM L1H1 2xZijdeur Autm!



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta Furgoneta cerrada Año de la primera 2018 / 11 Kilometraje 147.652 km

Nº del bastidor

WF0YXXTTGYJM63490

Condición técnica **Observaciones**



L1H1 2xZijdeur Automaat Camera Pdc Navi

307571







(A15) Precio €16900



Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 2.166 kg 3.000 kg Peso bruto Distancia entre ejes 293 cm Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Cabina individual Tipo de cabina

Control de velocidad Aire acondicionado Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.

Cristal ahumado Ventanas eléctricas Espejos eléctricos Tabique

Navegación por GPS

Color Blanco

Espejos con calefacción Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

96 Kw (130 Hp)

Clase de caja de cambios Dirección asistida

ABS ASR Carrocería

Longitud de la caja 236 cm Ancho de la caja 172 cm Altura de la caja 138 cm Altura del piso de la caja de 60 cms

carga

Baca Ninguno

Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 2 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L1H1 2xZijdeur Automaat

Camera Pdc Navi 130Pk

Euro6!

Capacidad del motor Combustible Euro

Tipo de reparto Correa de distribución

Automático

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP KLEYN K

S IRAI



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



215/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos