

## MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Airco Trekhaak



Nº de referencia 307761  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2019 / 10  
Kilometraje 92.140 km

Nº del bastidor  
WDF44760513664808

Condición técnica



### Observaciones

L3 XL Airco Trekhaak Mf-Stuurwiel Cruise  
( A15 )

**Precio € 23900**

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Número de ejes                             | 2                    |
| Configuración                              | 4x2                  |
| Carga útil                                 | 1.034 kg             |
| Peso en vacío                              | 1.766 kg             |
| Peso bruto                                 | 2.800 kg             |
| Peso max. remolcable sin freno             | 750 kg               |
| Peso max. remolcable con freno, Eje centro | 2.000 kg             |
| Gancho de tiro                             | ✓                    |
| Distancia entre ejes                       | 343 cm               |
| Tipo de suspensión                         | resortes de tracción |

### Cabina

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Tipo de cabina            | Cabina individual   |
| Control de velocidad      | ✓                   |
| Aire acondicionado        | ✓                   |
| Cantidad de airbags       | Cantidad de airbags |
| Limpiaparabrisas traseros | ✓                   |
| Ayuda al aparcamiento     | Ninguno             |
| Cristal ahumado           | ✓                   |
| Ventanas eléctricas       | ✓                   |
| Espejos eléctricos        | ✓                   |
| Tabique                   | ✓                   |
| Color                     | Gris                |
| Espejos con calefacción   | ✓                   |

### Línea de conducción

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Capacidad del motor      | 100 Kw (136 Hp)        |
| Combustible              | Diésel                 |
| Euro                     | 6                      |
| Tipo de reparto          | Cadena de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual                 |
| Nº de las velocidades    | 6                      |
| Dirección asistida       | ✓                      |
| ABS                      | ✓                      |
| ASR                      | ✓                      |

### Carrocería

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Longitud de la caja                 | 270 cm           |
| Ancho de la caja                    | 166 cm           |
| Altura de la caja                   | 136 cm           |
| Altura del piso de la caja de carga | 59 cms           |
| Baca                                | Ninguno          |
| Puertas traseras                    | Puerta elevadora |

### Asientos

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nº de asientos               | 2    |
| Revestimientos para asientos | tela |

### Observaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Observaciones | L3 XL Airco Trekhaak<br>Mf-Stuurwiel Cruise 136Pk<br>Euro6! |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

### Información de contacto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
195/65R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
195/65R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos