MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L3H2 Mbux Airco

Nº de referencia	307829
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2022 / 09
Kilometraje	53.532 km

Nº del bastidor
W1V9076351P477159

Condición técnica

Observaciones
L3H2 Mbux Airco Navi Pdc 170Pk Euro6!
(A15)

Precio € 30900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.123 kg
Peso en vacío	2.377 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.000 kg
Distancia entre ejes	433 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Cristal ahumado	√
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Plata
Metálico	√
Espejos con calefacción	√
Cámara de marcha atrás	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	125 Kw (170 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	435 cm
Ancho de la caja	178 cm
Altura de la caja	199 cm
Altura del piso de la caja de carga	72 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L3H2 Mbux Airco Navi Pdc 170Pk Euro6!

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●○○○
Condición externos	●●●●○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos