

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbus Airco



Nº de referencia 307894
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2019 / 11
Kilometraje 117.630 km

Nº del bastidor
WDB9076331P181538

Condición técnica

Observaciones
L2H2 Mbus Airco RWD/
(A15)

Precio €25900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

| | |
|--|-----------|
| Número de ejes | 2 |
| Configuración | 4x2 |
| Carga útil | 983 kg |
| Peso en vacío | 2.217 kg |
| Peso bruto | 3.200 kg |
| Peso max. remolcable sin freno | 750 kg |
| Peso max. remolcable con freno, Eje centro | 2.000 kg |
| Gancho de tiro | |
| Distancia entre ejes | 367 cm |
| Llantas de aluminio | |
| Tipo de suspensión | Ballestas |

Cabina

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo de cabina | Cabina individual |
| Control de velocidad | |
| Tacógrafo | |
| Tacógrafo digital | |
| Aire acondicionado | |
| Cantidad de airbags | Cantidad de airbags |
| Ayuda al aparcamiento | Delantero y trasero. |
| Ventanas eléctricas | |
| Espejos eléctricos | |
| Tabique | |
| Navegación por GPS | |
| Color | Plata |
| Metálico | |
| Espejos con calefacción | |
| Cámara de marcha atrás | |

Línea de conducción

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Capacidad del motor | 105 Kw (143 Hp) |
| Combustible | Diésel |
| Euro | 6 |
| Tipo de reparto | Cadena de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual |
| Nº de las velocidades | 6 |
| Dirección asistida | |
| ABS | |
| ASR | |

Carrocería

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Longitud de la caja | 326 cm |
| Ancho de la caja | 177 cm |
| Altura de la caja | 190 cm |
| Altura del piso de la caja de carga | 65 cms |
| Altura de paso | 184 cm |
| Escalón trasero | |
| Baca | Ninguno |
| Puertas laterales | 1 |
| Ventanas laterales | 1 |
| Puertas traseras | Puerta doble |

Asientos

| | |
|------------------------------|------|
| Nº de asientos | 3 |
| Revestimientos para asientos | tela |

Observaciones

Observaciones L2H2 Mbus Airco RWD/
Achterwielaandrijving Trekhaak
Euro6!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

