

MERCEDES-BENZ SPRINTER 514



Nº de referencia 307956
Clase Furgoneta
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2020 / 10
Kilometraje 89.685 km

Nº del bastidor
W1V9071551N083897

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio €33900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Carga útil 540 kg
Peso en vacío 2.960 kg
Peso bruto 3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno 750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.000 kg
Distancia entre ejes 433 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Cristal ahumado
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Color Blanco
Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Longitud de la caja 429 cm
Ancho de la caja 211 cm
Altura de la caja 220 cm
Altura del piso de la caja de carga 91 cms
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Puerta elevadora

Puerta elevadora
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora 750 kg
Marca de la puerta elevadora DHOLANDIA
Dimensiones de la puerta elevadora 210x145

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Puerta elevadora

Manejo

Sistema

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
195/75R16,0
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
195/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos