

OPEL MOVANO 2.0 CDTI DL 145



Nº de referencia 307973
 Clase Furgoneta
 Especificación Caja cerrada
 Año de la primera 2020 / 11
 Kilometraje 241.378 km

Nº del bastidor
 W0VVVS1609MB228141

Condición técnica

Observaciones
 gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht
 (A15)



Precio €19750



Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
 Configuración 4x2
 Neumáticos gemelos
 Carga útil 716 kg
 Peso en vacío 2.784 kg
 Peso bruto 3.500 kg
 Peso max. remolcable sin freno 750 kg
 Peso max. remolcable con freno, Eje centro 3.500 kg
 Distancia entre ejes 433 cm
 Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
 Control de velocidad
 Aire acondicionado
 Cantidad de airbags Cantidad de airbags
 Ayuda al aparcamiento Ninguno
 Ventanas eléctricas
 Espejos eléctricos
 Color Blanco
 Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 107 Kw (145 Hp)
 Combustible Diésel
 Euro 6
 Tipo de reparto Cadena de distribución
 Clase de caja de cambios Manual
 Nº de las velocidades 6
 Dirección asistida
 ABS
 ASR

Carrocería

Longitud de la caja 471 cm
 Ancho de la caja 214 cm
 Altura de la caja 250 cm
 Altura del piso de la caja de carga 100 cms
 Altura de paso 246 cm
 Escalón trasero
 Baca Ninguno
 Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio
 Perfil de la rueda de recambio 7 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
195/75R16,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
195/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos