MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 Wp-Inrichtin



Nº de referencia 308042 Clase Furgoneta Especificación Furgoneta cerrada Año de la primera 2016 / 01 Kilometraje 155.802 km

Nº del bastidor WDB9066331P188320

Condición técnica

Observaciones

L2H2 Wp-Inrichting Euro6 Camera Sidebars

(A15)







Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 910 kg Peso en vacío 2.590 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.000 kg freno, Eje centro 367 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ayuda al aparcamiento Ninguno Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos Tabique

Blanco

Guía de mantenimiento Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 70 Kw (95 Hp) Combustible Diésel Euro

Cadena de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

Longitud de la caja 330 cm Ancho de la caja 178 cm Altura de la caja 191 cm Altura del piso de la caja de 68 cms

carga

Altura de paso 181 cm Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 2 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2 Wp-Inrichting Euro6 Camera Sidebars Oh-historie!

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 7 mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP KLEYN KLE

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos