# **CITROEN JUMPER 2.0 BLUEHDI L2H2**



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera Kilometraje

Furgoneta Furgoneta cerrada 2018 / 10 277.483 km

308192

Nº del bastidor

VF7YB1MFB12J46996

Condición técnica **Observaciones** 

(A15)





Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01









Precio €10750

# **Equipamiento**

### Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 1.985 kg 3.300 kg Peso bruto Distancia entre ejes 345 cm Tipo de suspensión **Ballestas** 

#### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Delantero

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Navegación por GPS

Color Blanco

Guía de mantenimiento Espejos con calefacción

## Línea de conducción

Capacidad del motor 81 Kw (110 Hp) Combustible

Tipo de reparto Correa de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 294 cm Ancho de la caja 185 cm Altura de la caja 198 cm Altura del piso de la caja de 50 cms

carga

178 cm Altura de paso Baca Ninguno Puerta doble Puertas traseras

### **Asientos**

3 Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

### **Observaciones**

L2H2, airco, navi, pdc Observaciones

### Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 9 mm

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## **Dimensiones**





EYN KLEYN KL GROUP TRUCKS

KILEYN TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

## Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


### Carrocería

Condición interior

Condición externos

## Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 215/70R15,0 Ballestas Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos