

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 BI-TEMP Koelwag

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 308271  
Clase Furgoneta  
Especificación Caja frigorífica  
Año de la primera 2018 / 01  
Kilometraje 177.681 km

**Nº del bastidor**  
WDB9066331P375876

Condición técnica

**Observaciones**  
BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk  
( A15 )

**Precio €29900**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01



## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 963 kg  
Peso en vacío 2.537 kg  
Peso bruto 3.500 kg  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.000 kg  
Distancia entre ejes 367 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Ninguno  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Tabique  
Color Blanco  
Espejos con calefacción  
Cámara de marcha atrás

### Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Tipo de reparto Cadena de distribución  
Clase de caja de cambios Manual  
Nº de las velocidades 6  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 306 cm  
Ancho de la caja 156 cm  
Altura de la caja 178 cm  
Altura del piso de la caja de carga 70 cms  
Baca Ninguno  
Puertas traseras Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Carrier  
Tipo de motor de enfriamiento xarios350mt  
Motor de enfriamiento Compressor / electrisch  
Tipo de refrigeración Refrigeración y congelación  
Enfriamiento de día/noche enfriamiento de día /noche

### Observaciones

Observaciones BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk Euro6!

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio  
Perfil de la rueda de recambio 5 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Sistema de enfriamiento

Sistemas

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
235/65R16,0  
Ballestas  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
235/65R16,0  
Ballestas  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
 Buen estado  
 Estado razonable  
 Estado moderado  
 No cumple con los requisitos