MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI

Nº de referencia	308309
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2011 / 04
Kilometraje	319.276 km
Nº del bastidor	
WDF63960513647845	

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio € 7400

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	897 kg
Peso en vacío	1.903 kg
Peso bruto	2.800 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	√
Distancia entre ejes	343 cm
Llantas de aluminio	√
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Cristal ahumado	√
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Color	Negro
Metálico	√
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	165 Kw (224 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	5
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	258 cm
Ancho de la caja	165 cm
Altura de la caja	135 cm
Altura del piso de la caja de carga	58 cms
Baca	estándar
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	cuero

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 255/55R17,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 225/55R17,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos