### **MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI**



Nº de referencia 308342 Clase Furgoneta Especificación Furgoneta cerrada Año de la primera 2018 / 02 261.633 km

Nº del bastidor WDB9066331P584102

Condición técnica

**Observaciones** AC CRUISE STANDKACHEL EURO6

(A15)

Kilometraje





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

## **Equipamiento**

### Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.231 kg Peso en vacío 2.269 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg 2.000 kg Peso max. remolcable con freno, Eje centro Gancho de tiro

367 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas** 

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Aire acondicionado

Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ninguno

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Color Plata

Cámara de marcha atrás

### Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp) Combustible

Euro

Tipo de reparto

Clase de caja de cambios

Dirección asistida

ABS **ASR** 

Diésel

Cadena de distribución

Automático

### Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado Longitud de la caja 330 cm

Ancho de la caja 178 cm Altura de la caja 191 cm Altura del piso de la caja de 68 cms

carga

Altura de paso 181 cm Ninguno Baca

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

### **Asientos**

Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

### **Observaciones**

AC CRUISE STANDKACHEL Observaciones

EURO6

### Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

### **Dimensiones**





GROUP KLEYN KLE TRUCKS TRA

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta 235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos