

M.A.N. TGE 5.160 TDI



Nº de referencia 308350
Clase Furgoneta
Especificación Caja abierta con
Año de la primera 2024 / 03
Kilometraje 48 km

Nº del bastidor
WMA20VUZ2R9019319

Condición técnica

Observaciones
AC AUTOMAAT CRUISE EURO6
(A15)

Precio € 51950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Neumáticos gemelos	✓
Peso en vacío	2.614 kg
Peso bruto	3.500 kg
Gancho de tiro	✓
Distancia entre ejes	449 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina doble
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Cristal ahumado	✓
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Navegación por GPS	✓
Color	Blanco
Espejos con calefacción	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	120 Kw (163 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Modelo de la carrocería	extra prolongado
Longitud de la caja	351 cm
Ancho de la caja	204 cm
Altura de la caja	40 cm
Altura del piso de la caja de carga	105 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	7
Revestimientos para asientos	cuero artificial

Observaciones

Observaciones	AC AUTOMAAT CRUISE EURO6
---------------	--------------------------

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
-------------------	---

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión de ruedas ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Carrocería ☐ ☐ ☐ ☐

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

205/75R16,0

resortes de tracción

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

205/75R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos