### **IVECO DAILY 35 C 140 FRIGO**



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Furgoneta Caja frigorífica 2019 / 10 Kilometraje 116.538 km

Nº del bastidor

ZCFCD35A90D625180


Condición técnica



308379







Precio €29750



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## **Equipamiento**

### Chasis

Número de ejes Configuración 4x2

Neumáticos gemelos

Carga útil 515 kg Peso en vacío 2.985 kg Peso bruto 3.500 kg Distancia entre ejes 375 cm Tipo de suspensión **Ballestas** 

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ninguno

Ayuda al aparcamiento Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos Color Blanco

Espejos con calefacción

### Línea de conducción

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp) Combustible Diésel

Tipo de reparto Correa de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

Dirección asistida ABS ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 369 cm Ancho de la caja 191 cm Altura de la caja 195 cm Altura del piso de la caja de 97 cms

carga

180 cm Altura de paso

Escalón trasero

Baca Ninguno Puertas traseras Puerta doble

### **Asientos**

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela Comodidad del asiento izquierdo

### Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Thermoking Tipo de motor de enfriamiento v 500 max Motor de enfriamiento Compressor / electrisch Tipo de refrigeración Refrigeración y congelación Enfriamiento de día/noche enfriamiento de día /noche

### **Observaciones**

Observaciones koelwagen, BI-TEMP, D/N, vriezer, airco, 116 dkm.

### Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 8 mm

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

### **Dimensiones**



# KLEYN VANS

YN KLEYN KLEYN ROUP TRUCKS TRAILERS

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

### Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 3330 Embrague 00000 Transmisión 33330

### Carrocería

Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Sistema de enfriamiento

# Neumáticos, llantas

Neumáticos



# Neumáticos / ejes



195/75R16,0 Ballestas Freno de discos



Dimensión de la llanta: 195/75R16,0 Ballestas Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos