

OPEL COMBO 1.6 Airco Navi NAP!



Nº de referencia 308384
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta compacta
Año de la primera 2019 / 02
Kilometraje 99.887 km

Nº del bastidor
W0VEFBHWBKJ557775

Condición técnica

Observaciones
airco, navi, pdc, zijdeur
(A15)



Precio €10900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	692 kg
Peso en vacío	1.278 kg
Peso bruto	1.970 kg
Peso max. remolcable sin freno	680 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	1.000 kg
Distancia entre ejes	279 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	
Aire acondicionado	
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	
Espejos eléctricos	
Tabique	
Navegación por GPS	
Color	Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor	55 Kw (75 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	5
Dirección asistida	
ABS	
ASR	

Carrocería

Longitud de la caja	178 cm
Ancho de la caja	124 cm
Altura de la caja	119 cm
Altura del piso de la caja de carga	50 cms
Altura de paso	116 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	airco, navi, pdc, zijdeur
---------------	---------------------------

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
195/65R15,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
195/65R15,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos